




DANSK
TANK
INSPEKTION

INSPEKTIONSRAPPORT

AF AKKUMULERINGSTANK NR 2

Der er udvalgt 31 fotos ude af 83




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 1



På pladerne skifter strukturen på overfladen i forhold til dybden. (0 til 5m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 2




Forstærkning på ca 5m




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 3



Forstærkning på ca 15 m




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 4




Forstærkning på ca 25m




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 5




På pladerne skifter strukturen på overfladen i forhold til dybden. (5 til 10m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 6



På pladerne skifter strukturen på overfladen i forhold til dybden. (10 til 15m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 7



Svejsninger på forstærkning er der intet at bemærke.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 8



Der er ingen skiftende struktur på overfladen i forhold til dybden på forstærkninger.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 9




På alle lodrette og vandrette rand på tanken (Svejsninger)
Er der intet at bemærke.(ca 1m)



DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 10




På pladerne skifter strukturen på overfladen i forhold til dybden. (15 til 20 m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 11



På pladerne skifter strukturen på overfladen i forhold til dybden. (15 til 20m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 12




På alle lodrette og vandrette rand på tanken (Svejsninger)
Er der intet at bemærke. (ca 5m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 13



På pladerne skifter strukturen på overfladen i forhold til dybden. (20 til 25m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 14



På pladerne skifter strukturen på overfladen i forhold til dybden. (25 til 28m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 15



Bund/bund rand er der intet at bemærke.

Der var på bunden 0-1 cm let bundfald.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 16



Mandehul i bund tank i god stand.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 17



Begge temperaturmålere er i god stand.

(ca 25 m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 18



Spor efter svejsning på udvendig side af tanken.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 19



På alle lodrette og vandrette rand på tanken (Svejsninger)
Er der intet at bemærke. (ca 28m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 20



Svanehals ved bund er intakt.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 21



Alle svejsninger er i god stand.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 22



Alle svejsninger er i god stand.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 23



Alle svejsninger er i god stand.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 24




Rør ca 1m fra bund og ca 2m fra Svane Hals er intakt.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 25



Tusch pind kan stadig ses på sider af tank efter smeden.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 26



På alle lodrette og vandrette rand på tanken (Svejsninger)
Er der intet at bemærke. (ca 10m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 27




På alle lodrette og vandrette rand på tanken (Svejsninger)
Er der intet at bemærke. (ca 15m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 28



Tusch pind kan stadig ses på sider af tank efter smeden.




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 29



På alle lodrette og vandrette rand på tanken (Svejsninger)
Er der intet at bemærke. (ca 20m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 30



På alle lodrette og vandrette rand på tanken (Svejsninger)
Er der intet at bemærke. (ca 25m)




DANSK
TANK
INSPEKTION

Attention point 31



Begge temperaturmålere er i god stand.

(ca 15m)



DANSK
TANK
INSPEKTION

Bemærkninger til inspektionen:

Der er ingen bemærkninger til tankens tilstand,

Alle videoer kan afspilles af VLC medie player.

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderlige informationer, men gør opmærksom på at vi ikke har speciel uddannelse til at analysere de inspicerede elementer, men kun er ansvarlig for optagelserne.

Inspektionen blev udført af Dansk Tank Inspektion.

Udført den 05. December. 2022.

Med venlig hilsen

Jimmy Boesen.